

CORUNEX

MEKANLARI
KORUYORUZ

TEKNİK VERİLER

CORU-PUCCOAT II SKB
Poliüretan Esaslı 2K
Bileşenli Mat /Parlak Son
Kat Boyası



ÜRÜN TANIMI

Astetik Son Kat Boya CORU PU COAT II SKB(ç); ve-8g mekânlarda beton ve metal yüzeylere uygulanırlar, astetik polüretan esaslı, UV dayanıklı iki bileşenli mat veya parlak son kat boyadır. (Coru PuCoat II SKB- Mat) (Coru PuCoat II SKB - Parlak)

KULLANIM ALANLARI

- Beton veya metal yüzeylerde,
- PU ve epoksi kaplamalı yüzeylerde,
- Endüstriyel çelik yapılarda,
- Dışım ve depolama alanları, garajlar, hangarlar ve yük taşıma rampalarında
- Otoparklarda,
- Açık spor sahalarında,
- Teris korularında,

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

GÖRÜNÜM:	A Bileşeni (Resim) - Beyaz, Buz B Bileşeni (Resim) - Sarımsaklı, Buz
A BİLEŞENİ YÜZDELLİĞİ:	1,6 g/cm ³ (+230 C'de)
B BİLEŞENİ YÜZDELLİĞİ:	1,6 g/cm ³ (+230 C'de)
KARIŞIMIN YÜZDELLİĞİ:	1,6 g/cm ³ (+230 C'de)
KATI MADDE İÇERİĞİ:	%60 (Ağırlıkça)
Betona Yapışma Dayanımı	>3 N/mm ²
KARIŞIM ORANI: A	Bileşeni : B Bileşeni = 70 : 3

UYGULAMA

A ve B bileşenleri karıştırılmadan önce her bileşeni kendi içinde karıştırınız. B bileşeni A bileşeni ekledikten sonra homojen bir karışım elde edene kadar düşük devirli bir karıştırıcı ile 3 dakika boyunca sürekli olarak karıştırınız. Hava süzülmesinin en aza indirmek için fazla karıştırılmaktan kaçınınız. Karışım, ön hazırlıq yapışma yüzeye merinos rulo ile uygulanır. İlk kat %10 oranında tiner ile inceltilir. Her bir katın etak film kalınlığı 300 mikronu geçmemelidir. Toplamda iki kat uygulamak yeterlidir. İkinci katın doğru uygulama süresi içinde uygulanması çok önemlidir. Aksi halde katlar arasında yapışma azalır ve soyulma görülebilir. Uygulama sırasında kenarlar "sık" olarak birbirine denk gelince, etak görünümü bir yüzey elde edilebilir.

AMBALAJ ve SARFIYAT

-A Bileşeni : 6,5 kg B Bileşeni : 1,0 kg A + B Bileşeni : 7,5 kg
Yaklaşık sarfiyat iki katta 0,300 kg/m² 'dir.

DEPOLAMA

Hazır görmemiş ve açılmamış orijinal ambalajında, kuru ortamda +50C ile +300C arasında depolandığında raf ömrü 12 aydır.

UYARILAR

Hava Kapatma: Uygulama öncesinde hava kapatılmasının uygun olduğundan emin olun. Yağış, aşırı nemli veya çok soğuk havalarda uygulama yapmayın.

Yüzeysel Hazırlık: Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, kuru ve sağlıklı olduğundan emin olun.

Toz, yağ veya kir kalıntılarının bulunmaması önemlidir.

Koruyucu Ekipman: Uygulama sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman (Eldiven, maske, Gör ve cilt için tahriş edicidir. (R36/38) Cilt ile temasında hassasiyetle neden olabilir.(R 42) Kuruysa kadar zehirli gaz çıkardığından, kapalı yerlerde kullanılması gerektiğinde ciddi havalandırma sağlanmalı ve sağlık tedbirleri alınmalıdır.(S 36/37) Kutu kapağını açık bırakmayınız.(S 7) Direk güneş ışığına ve sıcakta maruz bırakmayınız.(S 3/15) Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.(S 2)